

รายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ เมืองรากุนด์้า ประเทศสวีเดน

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ของนายธนารัตน์ สอดทรัพย์ สถาปนิกชำนาญการและนายณฤตม แก้วชัย สถาปนิกปฏิบัติการ

๑.ชื่อโครงการ

สำรวจอาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ เมืองรากุนด์้า ประเทศสวีเดน

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจความเสียหายและจัดทำแบบปรับปรุง รวมทั้งประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

๓.กำหนดการ

(ตามเอกสารแนบ)

๔.สถานที่

อาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองรากุนด์้า ประเทศสวีเดน

๕.หน่วยงานผู้จัด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

๖.หน่วยงานสนับสนุน

ไม่มี

๗.กิจกรรม

สำรวจความเสียหายอาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ เมืองรากุนด์้า ประเทศสวีเดนและประชุมหารือร่วมกับเทศบาลรากุนด์้า

๘. คณะผู้แทนไทย

๑. นายธนารัตน์ สอดทรัพย์ สถาปนิกชำนาญการ กรมศิลปากร
๒. นายนฤตม แก้วชัย สถาปนิกปฏิบัติการ กรมศิลปากร
๓. นายยอดชาย พ่วงสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมไทย
๔. คณะทำงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

๙. สรุปสาระกิจกรรม

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เดินทางจากประเทศไทย ไปยังกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยเครื่องบินของการบินไทย เที่ยวบิน TG ๙๖๐ เวลา ๐๐.๐๕ น. (เวลาประเทศไทย) ถึงท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม อาร์ลันดา ประเทศสวีเดน เวลา ๐๗.๐๐ น. (เวลาประเทศสวีเดน) โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตฯ มารับที่สนามบิน จากนั้นเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เพื่อประชุมแผนและขั้นตอนในการดำเนินงานสำรวจข้อมูลร่วมกับเอกอัครราชทูตละทีมงานของสถานทูตฯ




ภาพจากอาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม อาร์ลันดา

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เดินทางจากกรุงสตอกโฮล์ม ไปยัง อาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองรากุนด์้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตฯ จำนวน ๒ คน ด้วยรถยนต์ของสถานทูตฯ ระยะทาง ๔๖๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๗ ชั่วโมง ๓๐ นาที เข้าสำรวจความเสียหายเบื้องต้นของตัวอาคาร เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมร่วมกับเทศบาลรากุนด์้า ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗



ภาพอาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองรากุนด์้า



ภาพขณะนำข้อมูลสำรวจความเสียหายของตัวอาคารเบื้องต้นมาทำการเปรียบเทียบเพื่อเตรียมนำเสนอในที่ประชุม

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ช่วงเช้าประชุมหารือร่วมกับเทศบาลรากุนด้า ณ ห้องประชุมภายในโรงแรม เพื่อพิจารณาความเสียหายของตัวอาคารและแนวทางแก้ไข รวมถึงประเด็นเรื่องความร่วมมือในการดำเนินการของสถานทูตไทยกับเทศบาลรากุนด้า



ภาพขณะประชุมร่วมกับสถานทูตไทยและทีมงานของเทศบาลรากุนด้า



ภาพขณะประชุมร่วมกับสถานทูตไทยและทีมงานของเทศบาลรากุนด์้า



ภาพขณะทำงานกรมศิลป์กร,สถานทูตไทยและทีมงานของเทศบาลรากุนด์้า

ช่วงบ่ายกลับเข้าพื้นที่อาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อ
ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลความเสียหายทั้งในส่วนการถ่ายภาพ บินโดรนและการจดบันทึก




ภาพขณะเก็บข้อมูลมุมสูงด้วยกล้องขนาดเล็กและอากาศยานไร้คนขับ



ภาพตัวอย่างความเสียหายของอาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปัจจุบัน



ภาพตัวอย่างความเสียหายของอาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปัจจุบัน



ภาพเอกสารบางส่วนที่ใช้สำหรับบันทึกความเสียหายของอาคารพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗


เดินทางจากเทศบาลราชบุรี ไปยังกรุงสตอกโฮล์ม ด้วยรถยนต์ของสถานทูตฯ ระยะทาง ๔๖๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๗ ชั่วโมง ๓๐ นาที จากนั้นเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เพื่อประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและทีมงานของสถานทูตฯ สรุปผลการดำเนินงานสำรวจข้อมูลและแผนปฏิบัติงานในประเทศไทย



ภาพเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม คณะทำงานของสถานทูตฯและกรมศิลปากร

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ดำเนินการสรุปงาน ตรวจสอบ ทำสำเนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานที่กรมศิลปากร จากนั้นเข้าทัศนศึกษาตามที่ได้รับอนุญาต ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง SKANSEN เพื่อศึกษาการสร้างบ้านไม้แบบโบราณ และศึกษารูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์คลุมเรือขนาดใหญ่ที่ VASA MUSEUM โดยได้รับความอนุเคราะห์บัตรเข้าชมจากทางสถานทูตฯ และเข้าทัศนศึกษาย่านเมืองเก่า Gamla Stan เพื่อศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง



ภาพขณะตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลการสำรวจเพื่อนำกลับมาดำเนินการต่อที่ประเทศไทย

เดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ด้วยเครื่องบินของการบินไทย เที่ยวบิน TG ๙๖๑ เวลา ๑๓.๕๐ น. (เวลาประเทศสวีเดน) จากท่าอากาศยานสตอกโฮล์ม อาร์ลันดา ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๕.๕๐ น. (เวลาประเทศไทย)

๑๐. ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม

ไม่มี

นายธนรัตน์ สอดทรัพย์ สถาปนิกชำนาญการ

นายนฤตม แก้วชัย สถาปนิกปฏิบัติการ

ผู้สรุปผลการเดินทางไปราชการ