

## วัดวิหารเปลี่ยว (ร้าง)

ชื่อแหล่ง	วัดวิหารเปลี่ยว (ร้าง)
ที่ตั้ง	หมู่ที่ 2 บ้านวิหารเปลี่ยว ตำบลนาเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เส้นทางเข้าสู่แหล่ง	จากจังหวัดเพชรบุรี มาตามถนนท่าหิน ข้ามทางรถไฟไปประมาณ 800 เมตรมีทางแยก เข้าหมู่บ้านวิหารเปลี่ยวทางขวา เข้าไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร วัดจะอยู่ทางขวา
สภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	
สภาพภูมิศาสตร์	ที่ราบ
แหล่งน้ำ	
ประวัติ	ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างเมื่อใด แต่ร้างมาเป็นเวลานาน ไม่ต่ำกว่า 80 ปี
หลักฐานทางด้านโบราณคดี	<p><b>อุโบสถ</b> ก่ออิฐฉาบปูนสภาพทรุดโทรมเสียหายมาก ผนังพังหมดทุกด้าน เหลือเฉพาะด้านหลังเพียงเล็กน้อย ส่วนฐานลักษณะเป็นฐานบัว บนฐานอุโบสถนั้นพบพระประธานปูนปั้น ปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีปูนปั้น ทั้งองค์พระและฐานชุกชีชำรุดเสียหายมาก พระประธานเหลือเฉพาะช่วงพระเพลา และพระพักตร์ ที่พังลงมา มีผู้นำมาตั้งไว้บนพระเพลา ส่วนฐานชุกชีด้านหน้าและด้านหลัง ถูกลักลอบขุดเป็นโพรงลึก เหลือกลีบบัวปูนปั้นอยู่บริเวณด้านหลังเพียงเล็กน้อย เครื่องบนคงเป็นไม้ หลังคามุงกระเบื้องกาบกล้วยดินเผา โดยพบชิ้นส่วนกระเบื้องชนิดนี้ตกอยู่บริเวณอุโบสถ อิฐที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นขนาด 16 x 31 x 6 เซนติเมตร</p> <p>เดิมน่าจะเป็นวัดที่มีพื้นที่มากพอสมควร สิ่งก่อสร้างเดิมที่เป็นไม้ได้ผุพังไป เหลือเพียงศาลา ที่ได้รับการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บพืชผลทางการเกษตรของตำบล และทางด้านทิศเหนือห่างออกไปประมาณ 200 เมตร เดิมมีศาลาไม้ จำนวน 2 หลัง ตั้งอยู่คู่กัน ปัจจุบันเหลือเพียงหลังเดียว น่าจะเป็นศาลาที่ตั้งอยู่หน้าทางเข้าวัดเดิม นอกจากนี้ยังมีสระน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกของอุโบสถ</p>
การกำหนดอายุสมัย	อยุธยาตอนปลาย
การประกาศขึ้นทะเบียน	ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน
รูปแบบของแหล่งโบราณคดี	วัดในพุทธศาสนา
วันเวลาที่ปฏิบัติงาน	สำรวจ 16 กันยายน 2539 บันทึก 21 กันยายน 2539
ผู้ปฏิบัติงาน	นางสาวพยุ่ง วงษ์น้อย
ที่มาของข้อมูล	

ภาพประกอบ :



พระพักตร์พระประธานอุโบสถ วัดวิหารเปลี่ยว  
สภาพชำรุดเสียหายมาก



ฐานอุโบสถวัดวิหารเปลี่ยว ก่ออิฐฉาบปูน ตกแต่งเป็นฐานบัว



ฐานอุโบสถวัดวิหารเปลี่ยว สภาพทรุดโทรมมาก  
มีพระประธานนั่งเหลือเพียงส่วนพระเพลาอยู่บนฐานอุโบสถ



พระประธาน ในอุโบสถ วัดวิหารเปลี่ยว เหลือเพียงส่วนพระเพลาและส่วนพระเศียรฐานชุกชี  
มีร่องรอยการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุเป็นโพรงลึก